



Lees vooraf aandachtig de veiligheidsvoorschriften!

Bij volledig verstopte afvoer:

Zoveel mogelijk water uit de gootsteen, afvoer of toilet verwijderen. Gelieve de metalen schroef, van de rozet, een slag los draaien om de dunne verbindingstukken tegen uitzetting en eventuele braak te vrijwaren wegens de warmteontwikkeling die ontstaat. Na behandeling de schroef weer vastdraaien. KING langzaam in de afvoer gieten en niet morsen. Even wachten totdat er een reactie ontstaat. Met een zuignap ontstopper het product activeren. Na ca. 10 minuten goed doorspoelen met koud water om de warmteontwikkeling te verminderen.

Afvoer loopt nog langzaam door:

De koudwaterkraan 'potlood' dikte laten stromen. Nu 5x elke 5 seconde een scheutje KING vloeibare ontstopper rechtstreeks in de afvoer gieten. (scheutje -> borrelglasje)

Hierna de kraan dicht zetten.

Wanneer mogelijk de afvoer dichtzetten van de wastafel en deze maximaal vol laten lopen met koud water tot aan de overloop.

Na 10 minuten de stop eruit halen en spoelen met koud water. De wastafel zou beter moeten leeglopen. Wanneer nog niet naar behoefte deze werkwijze nogmaals herhalen.

Preventief onderhoud. Voorkom verstoppingen door regelmatig elke afvoer te behandelen.

OPGELET! Niet gebruiken op gegalvaniseerd of geëmailleerd ijzer, zink. Aluminium, chroom en geplastificeerde voorwerpen!